

Tune Vandværk Amba
Nørregade 41
4030 Tune

Afrapportering af ordinært tilsyn på Tune Vandværk 2022

Greve Kommune har den 7. september 2022 foretaget det kommunale tilsyn på Tune Vandværk. På tilsynet deltog Peter Hegel og Liv Møller fra Greve Kommune, samt Kurt Larsen fra Tune Vandværk.

Konklusion på tilsynet er at vandværket og borerne fremstår rene, pæne og meget velholdte. Der er derfor ingen anledning til at varsle påbud til Tune Vandværk.

Vandværket

Vandværket fremstår ren og velholdt og der er blev ikke fundet nogle uregelmæssigheder. Der er derfor ingen bemærkninger til vandværket.

Boringer

Boring 5 DGU nr. 207.2598 fremstår pæn og velholdt. Der er installeret en ny pumpe SP30 med ny frekvensomformer. Oppumpningen er styret af modem.

Boring 10 DGU nr. 206.1814 og boring 12 DGU nr. 207.4317 fremstår rene og velholdte og tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger.

Ved boring 11 DGU nr. 206.1824 og boring 8 DGU nr. 206.1059 ses let kondensdannelse, men fremstår rene og velholdte.

Boring 6 DGU nr. 207.2599 og 4 DGU nr. 206.934 er ikke i drift og blev derfor ikke tilset under tilsynet.



Adresse Greve Kommune
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon 43 97 97 97
Hjemmeside www.greve.dk
Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt

Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

Afdeling Miljø
Sag 21-013880

EAN 5798 0078 55611
Konto 4316 3191110226
CVR 44 02 39 11

Omkring alle boringer var den 10 meter sikringszone, samt 25 meter gødnings-, dyrknings- og pesticidfrie beskyttelseszone overholdt. 10 meter zonen er ved boring 5 er tilpasset forholdene omkring boringen.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort på Greve Kommunens hjemmeside, når kommunen har afsluttet det årlige tilsyn med vandforsyningen.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på tlf.:43979594

Med venlig hilsen

Liv Hjorth Majland Møller
Miljø